


<p>СОГЛАСОВАНО Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»</p> <p style="text-align: right;">И.В. Запащикова «10» декабря 2024 года</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Терволовская основная общеобразовательная школа»</p> <p style="text-align: right;">Пазухина М.С. «10» декабря 2024 года</p>
---	--



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Терволовская основная общеобразовательная школа» структурное подразделение - дошкольное отделение	
Фактический адрес	188351, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Терволово, ул. Ленинградская, д.16	
Юридический адрес	188351, Ленинградская область, Гатчинский район, п.Терволово, ул. Школьная, д.1	
Телефон	8(81371)66-240	
E-mail	tervolovo9@mail.ru	
Вид деятельности	85.11 Дошкольное образование	
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области	
Форма собственности объекта	Оперативное управление	
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание (880,07 кв. м) 2 этажа	
Прилегающая территория	8494 кв. м	
Количество и назначение входов	2 входа для посещения, 2 выхода для эвакуации, 2 входа для хозяйственных нужд	
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	150 чел. /день	
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть	
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет	
Возможность дистанционного обслуживания	есть	

Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	«А»	«А»	«ВНД»	«А»	«А»
Входная группа	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«А»	«А»
Пути движения	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«А»

Зона оказания услуг	«Б»	«Б»	«Б»	«Б»	«А»
Санитарно-бытовые помещения	«ВНД»	«ВНД»	«ВНД»	«А»	«А»

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для и инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1.1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
1.2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
1.3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
1.4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
1.5	Иные (указать)	-	-

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
Вход (входы) в здание	Частично адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
Путь (пути) движения внутри здания	Не адаптировано	ДЧ-И (У) ДУ (К, О, С, Г)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Частично адаптировано	ДЧ-И (У) ДУ (К, О, С, Г)
Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)

** Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

3. Основные показатели доступности объекта для и инвалидов и других маломобильных групп населения

	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие	Оценка состояния и имеющихся недостатков Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Есть	соответствуют
3.2	Сменные кресла-коляски	Есть	соответствует
3.3	Адаптированные лифты	Нет	отсутствует необходимость
3.4	Поручни	Есть	частично соответствует
3.5	Пандусы	Нет	отсутствует необходимость
3.6	Подъемные платформы	Нет	отсутствует необходимость
3.7	Раздвижные двери	Нет	отсутствует необходимость
3.8	Доступные входные группы	Есть	частично соответствуют
	Доступные санитарно-гигиенические	Есть	не соответствуют

3.9	помещения		
3.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть	частично соответствуют
3.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Есть	соответствуют
3.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Есть	частично соответствует
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть	соответствует
3.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	отсутствует
3.15	Индукционная петля	Нет	отсутствует

***Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствует

5. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	на калитке–входе на территорию установить информационные тактильные таблички со шрифтом Брайля с информацией об учреждении и кнопкой вызова персонала, на территории объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание в рамках текущего ремонта
Вход (входы) в здание	установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, произвести маркировку порога в рамках текущего ремонта
Путь (пути) движения внутри здания	произвести маркировку порогов, лестничных маршей и лестниц эвакуационных выходов, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и нумерацией этажей в рамках текущего ремонта
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	установить тактильные таблички с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения (музыкальный зал, туалет, специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников), заменить

	дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды в рамках текущего ремонта
Санитарно-гигиенические помещения	установить оборудование для МГН в соответствии с СП 59.13330.2020 (опорные поручни, зеркало с изменением наклона, крючки для костылей и одежды, кнопка вызова персонала) в рамках текущего ремонта
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с нарушением зрения и слуха в рамках текущего ремонта.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальных табло на пути следования к объекту.
Все зоны и участки объекта в целом	Организация и проведение мероприятий по доступности учреждения для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.

**** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

6. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2025 г.
5.2	Установка указателей путей движения для инвалидов. Установить тактильную табличку на калитке, кнопку вызова персонала.	2026 г.
5.3	Установить внутренний пандус (закупка ступенькохода).	2025-2027 г.г.
5.4	Закупка и установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с нарушением зрения и слуха	2025-2027 г.г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2025-2027 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

- **На прилегающей территории к объекту** – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», частично доступно для МГН категории «О», предусмотрена полная доступность для МГН категории «К», «Г», «У», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- **На общедоступных входных группах** – предусмотрена доступность для МГН категории «Г», «У», частично доступно для МГН категории «О», «С», не доступно для МГН категории «К».
- **Путь следования внутри объекта** – предусмотрена доступность для МГН категории «О», «Г», «У», частично доступно для МГН категории «С», не доступно для МГН категории «К». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- **Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)** - предусмотрена полная доступность для МГН категории «О», «У», частичная доступность для МГН категории «К», «С», «Г». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН.
- **Санитарно-гигиенические помещения (туалет)** – предусмотрена частичная доступность для МГН категории «Г», «У», не доступно для МГН категории «К», «О», «С».
- **Эвакуационные выходы** – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением слуха («Г»), с нарушением зрения («С»), не доступен для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 16 августа 2024г.

Дата составления паспорта 09.12.2024г.

Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» - маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды передвигающиеся на креслах колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - с задержкой умственного развития;
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «16» августа 2024 г.
 доступности для инвалидов общественного здания
 Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Терволовская основная общеобразовательная школа» (структурное подразделение – дошкольное отделение)
Фактический адрес	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволово, ул. Ленинградская, д.16
Телефон	8(81371)66-240
Эл. почта	tervolovo9@mail.ru
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района
Вид деятельности (ОКВЭД)	Образование дошкольное
Форма собственности объекта (Аренда/Собственность/Оперативное управление)	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	150 чел. /день
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа (880,07 кв. м)
Наличие прилегающего земельного участка	8494 кв. м
Количество и назначение входов	2 входа для посещения 2 эвакуационных выхода, 2 хозяйственных входа
Год постройки	1974г.
Год последней реконструкции	-
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет
Возможность дистанционного обслуживания	есть

1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 533, 518, 632
Время движения (пешком)	5 мин.	Информация на пути следования к объекту	акустическая - нет тактильная - нет визуальная - есть
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	есть

2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,2 м		ссылка на СП и ГОСТ	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- информация об объекте	нет	Разместить табличку с информацией об объекте при входе на территорию		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- кнопка вызова персонала	нет	Установить кнопку вызова персонала				-
Автостоянка посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	50 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О, С, Г, У
Количество машино-мест для инвалидов	8%			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5 м			5,0 м и более		К, О
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,5 м	Укладка тактильной плитки		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, С, Г, У
- указатели направления движения	нет	Установить указатели направления движения		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- ограждение, бордюр с	нет	Установить		Наличие	Допустимо отсутствие	-

направлением функций вдоль тротуара		ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара				
- места отдыха	нет				Наличие	-
Открытая лестница (лестница на рельефе территории)						
- высота подъема справочно	-					-
- поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	-
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается	-
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м		-
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки (справочно)	<p>Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.</p> <ul style="list-style-type: none"> – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. 					
Высота площадки	нет			Наличие	Отсутствие	-
Габариты площадки (ширина)	нет			1,5 м и более, при автоматических	Не менее 1,2м, при автоматических	-

с пандусом				дверях не менее 1,2 м	дверях не менее 1,2 м	
Габариты площадки (глубина) с пандусом	нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	-
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2,0 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	К, О, С, Г, У
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,5 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	К, О, С, Г, У
Ограждение площадки (высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	-
Навес	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть			Наличие	-	К, О, С, Г, У
Кнопка вызова персонала	есть					К, О, С, Г, У

Лестница наружная

Тактильная полоса перед маршем сверху и внизу За 0,6 м до марша	-			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Маркировка ступеней	-			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Поручни с двух сторон	-			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	-
- завершения поручней за пределами марша	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-

- не травмирующие окончания				Пандус наружный		
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	-			8 % и менее	не более 16,5% (9°)	-
Высота подъема пандуса (полная)	-					-
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	не менее 0,85 м	-
Высота подъема одного марша (максимальная)	-			0,8 м и менее	не ограничена	-
Длина подъема одного марша	-			на высоту подъема 1,0 м длина подъема 12,0 м		-
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	-					-
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 и более	не менее 1,0 м	-
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	менее 1,0 м	-
-промежуточная прямая, длина	-			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная прямая, ширина	-			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	-
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	-
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	-
Поручни с двух сторон:	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7-0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8-1,0 м		-
- горизонтальные завершения поручней	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- не травмирующие окончания	-			Наличие		-
- маркировка поручней	-			Наличие		-
Нескользящее покрытие (при намокании)	-			Наличие		-
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет		Нет необходимости	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	-

Звуковой маяк у входа	нет	Установить звуковой маяк				
3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ						
Тамбур						
Двери распашные	есть			Наличие	-	К, О, С, Г, У
Двери автоматические	нет			Наличие	-	-
- ширина дверного проема в свету	0,86 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О, С, Г, У
Усиление открывания двери	есть			50 Ньютон-метров (Нм)	Не должно превышать 50 Ньютон-метров (Нм)	К, О, С, Г, У
Скорость закрывания двери	11 сек.			11 сек.	Менее 11 сек	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
- высота порога наружного/внутреннего	0,025	Сделать контрастную маркировку порога		0,014 м и менее	более 0,025 м	О, Г, У
Глубина	1,5 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К, О, С, Г, У
Ширина	2,36 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, Г, У
Арочный металлодетектор	нет	Установить арочный металлодетектор		Наличие	-	-
-предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»	-			Обязательное наличие.	Обязательное наличие.	-
Пандус переносной	нет			-	Наличие	-
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	нет			Наличие	-	-
- мобильный	нет			-	Наличие	-
Лестница на уровень 1-го этажа (межэтажная)						
Ширина лестничного марша	1,2 м			1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С, Г, У

маркировка ступеней	есть				Несоответствие	О, С, Г, У
Поручни с двух сторон:	с одной стороны			Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- на высоте (верхний)	0,84 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- на высоте (нижний)	0,56 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- горизонтальные завершения поручня	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	есть			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Установить указатели номера этажа (пиктограммы)		Наличие	-	О, С, Г, У
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	1,2 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	2,36 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,0 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, С, Г, У
Разворотные площадки, глубина	нет			1,2 м и более	Менее 1,2м	К, О, С, Г, У
Разворотные площадки, ширина	нет			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К, О, С, Г, У
Указатели направления движения, входа, выхода	нет (не в полном объеме)	Разместить указатели направления движения, входа, выхода		Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет	Установить Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки		Наличие		К, О, С, Г, У
Речевые информаторы и маяки	нет	Установить		Наличие		-

Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет	речевые информаторы и маяки Установка текстового табло		Наличие		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет			Наличие		-
Тактильная схема	есть			Наличие	Наличие	К, О, С, Г, У
Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
- зона для коляски на каждом этаже	нет	Определить зону для коляски на каждом этаже		Наличие	Допустимо отсутствие	-
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	-
Лестница на уровень 2-го этажа (межэтажная)						
Ширина лестничного марша	1,2 м			1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С, Г, У
Маркировка ступеней	есть			Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
Поручни с двух сторон:	С одной стороны			Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- на высоте (верхний)	0,84 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- на высоте (нижний)	0,56 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- горизонтальные завершения поручня	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	есть			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет	Установить указатели номера этажа (пиктограммы)		Наличие	-	-
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	1,2 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У
Разворотная	2,36 м			1,2 м и более	1,2 м	О, С, Г, У

площадка(межэтажная), ширина		Лифт пассажирский				
Кабина:		нет				
- длина	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	-
- ширина	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	-
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
- поручни	-			Наличие	Допустимо отсутствие	-
Световая информация	-			Наличие		-
Звуковая информация	-			Наличие		-
Знак доступности	-			Наличие		-
Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие		-
Обслуживание в кабине (группе)						
Ширина проема двери в свету	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет			0,014 м и менее	Более 0,025 м	-
Информация тактильная о назначении кабинета	есть			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
- размещение на высоте	1,4 м			1,2-1,4 м	Не учитывается	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- размещение на высоте	1,4 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, Г, У
- высота прописных букв	0,1 м			0,016 м и более	Не учитывается	К, О, Г, У
Зона для кресла-коляски	есть			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К, О, С, Г, У
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть			Наличие	-	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
Зал (музыкальный, спортивный)						
Ширина проема двери в свету	1,2 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет			0,014 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет	Установить тактильную табличку		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	-
Доля мест для колясочников от	2%			2% и более	Не менее одного места	К, О, С, Г, У

общего числа мест				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О, С, Г, У
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м					
Доля мест для лиц с нарушением слуха	3%			2 % и более	Не учитывается	К, О, С, Г, У
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	соответствует			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С, Г, У
Наличие индукционной петли	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	есть			Имеется	Не требуется	К, О, С
Знак доступности помещения	нет	Установить знак доступности помещения		Наличие	-	К, О, С
Тактильная маркировка	нет	Установить тактильную табличку		Наличие	-	К, О, С
Габариты	12 кв.м.			Не менее 12 кв. м	Допустимо менее 12 кв. м	К, О, С
Ширина проема двери в свету	1,2 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С
Высота порога	нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К, О, С
Дверная ручка	соответствует			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	К, О, С
4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	есть			Наличие	-	С, Г, У
Знак доступности помещения	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	-
Тактильная маркировка	нет			Наличие		-
Ширина дверного проема	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	С, Г, У
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1,2 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	С, Г, У
- зона у раковины (ширина)	0,84 м			0,8 м и более		С, Г, У

- высота раковины	0,82 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	С, Г, У
- опорный поручень	нет	Установить опорный поручень		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- зеркало с наклоном	нет	Установить зеркало с наклоном		Наличие	Допустимо отсутствие	-
Габариты санузла/кабины (длина)	2,12 м			1,8 и более	1,6 м	С, Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,99 м			1,65 м и более	1,5 м	С, Г, У
Опорные поручни	нет	Установить опорный поручень		Наличие	Стационарный у стены	-
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет	Установить опорный поручень		Наличие	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	-
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	-
- крючки для костылей	нет	Установить крючки для костылей		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- крючки для одежды	нет	Установить крючки для одежды		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- кнопка вызова персонала	нет	Установка кнопки вызова персонала		Наличие	Допустимо отсутствие	-
Дверная ручка	соответствует			С-и П- образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-	С, Г, У

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

Использовавшиеся технические средства: рулетка.

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- **на территории объекта** – на калитке–входе на территорию установить информационные тактильные таблички со шрифтом Брайля с информацией об учреждении и кнопкой вызова персонала, на территории объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание.
- **на входной группе** - установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, произвести маркировку порога.
 - **на путях передвижения на объекте** – произвести маркировку порогов, лестничных маршей и лестниц эвакуационных выходов, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и нумерацией этажей.
- **в зоне оказания услуг** – установить тактильные таблички с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения (музыкальный зал, туалет, специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников), заменить дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды.
- **в санитарных помещениях** – установить оборудование для МГН в соответствии с СП 59.13330.2020 (опорные поручни, зеркало с изменением наклона, крючки для костылей и одежды, кнопка вызова персонала)

Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «Терволовская основная общеобразовательная школа»

Пазухина М.С.

Члены комиссии:

Заместитель директора (руководитель структурного подразделения)

МБОУ «Терволовская основная общеобразовательная школа»

Кошелькова С.И.

Заместитель по АХЧ МБОУ «Терволовская основная общеобразовательная школа»

Матоляк Е.М.